



Антипригарный керамический спрей ЗАЩИТА



Описание:

Керамическое защитное покрытие, предотвращающее налипание окалины на свариваемых деталях для защиты около шовной зоны. Покрытие представляет сухую пленку, отталкивающую капли металла. Непосредственно перед сваркой спрей распыляется на поверхность оборудования, деталей около шовной зоны. Образовавшееся керамическое покрытие отталкивает брызги.

После нанесения защитного состава, образуется керамическое покрытие, способное предотвратить налипание брызг на поверхность детали. Для удаления состава достаточно протереть сухой ветошью.

Способ нанесения:

Перед использованием обязательно встряхнуть баллон 30-60 сек. Нанести на части около шовной зоны детали одним слоем на расстоянии 10-15 см., не прерывным нажатием на клапан распыления. Подождать 1 минуту до образования сухого матового покрытия, после чего можно приступить к сварке. По окончании протереть сухой тканью.

Расход спрея:

При нанесении спрея в 1 слой толщиной **0,35 мкм**
- площадь покрытия составляет около **4 кв.м.**

